

# Poraba komprimiranega zraka v m<sup>3</sup>/min glede na premer šobe:

	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar
3mm	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,5	0,58	0,66	0,75	0,83
4 mm	0,15	0,3	0,44	0,59	0,74	0,89	1,03	1,18	1,33	1,46
4.8 mm	0,21	0,43	0,63	0,85	1,06	1,28	1,49	1,7	1,91	2,13
5 mm	0,23	0,46	0,69	0,92	1,15	1,38	1,62	1,85	2,08	2,31
6mm	0,33	0,66	1	1,33	1,66	1,99	2,33	2,66	2,99	3,32
6,4mm	0,38	0,76	1,13	1,51	1,89	2,27	2,65	3,03	3,4	3,78
7mm	0,45	0,9	1,36	1,81	2,26	2,71	3,17	3,62	4,07	4,52
8mm	0,59	1,18	1,77	2,36	2,95	3,55	4,14	4,73	5,32	5,91
9mm	0,75	1,5	2,24	2,99	3,74	4,49	5,23	5,98	6,73	7,48
9,5mm	0,83	1,67	2,5	3,33	4,17	5	5,83	6,67	7,5	8,33
10mm	0,92	1,85	2,77	3,69	4,62	5,54	6,46	7,39	8,31	9,23
11mm	1,12	2,33	3,35	4,47	5,59	6,7	7,82	8,94	10,05	11,17
12mm	1,33	2,66	3,99	5,32	6,65	7,98	9,31	10,64	11,96	13,29
12,5 mm	1,44	2,89	4,33	5,77	7,21	8,66	10,1	11,54	12,98	14,43
13mm	1,56	3,12	4,68	6,24	7,8	9,36	10,92	12,48	14,04	15,6
16mm	2,36	4,73	7,09	9,45	11,82	14,18	16,54	18,91	21,27	23,63
19mm	3,33	6,67	10	13,33	16,66	20	23,33	26,66	30	33,33